




空家物件情報


登録番号 No. 49

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|------------|-------------|---------|-------|-----------|---|
| 物件所在地 | 金山町 沼沢 地区 | | 賃貸・売買・贈与 | 月額 80,000円 | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 正面 | | | 後面 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| 側面A | | | 側面B | | | | | | |
| 空家物件の概要 | 構造 | 軽量鉄骨2階建 | | | | | | | |
| | 延床面積 | 140.75 | ㎡ | 敷地面積 | 731.89 | ㎡ | 敷地内駐車 | 6 | 台 |
| | 建築年月 | 昭和56年3月 | | 改築年月 | 昭和56年10月 | | 改築箇所 | 1階、2階西側増築 | |
| | 間取り | 1階 | 和室(2部屋) 台所 風呂 トイレ 食堂 倉庫 | | | | | | |
| | | 2階 | 和室(4部屋) トイレ | | | | | | |
| | | その他 | 小屋(和室1部屋)、物置 | | | | | | |
| | 空家になった時期 | 令和4年6月頃 | | | | | | | |
| | 物件の状態 | 仏壇等 (無) 修繕が必要な場所 (一部外壁) その他気になる場所 (所有者の負担で、家財道具は移転する。譲渡可能。) 修繕費用の負担 (入居者) | | | | | | | |
| | 付属建物 | 小屋、露天風呂 | | | | | | | |
| | 道路の状況 | 前面道路幅 | (約 5 m) | | 道路の除雪 | 除雪されている | | | |
| 設備状況 | 水道 | 町水道 | | | | | | | |
| | 台所 | LPガス | | | | | | | |
| | 風呂 | 灯油 | | | | | | | |
| | 下水 | 合併浄化槽 | | | | | | | |
| | トイレ | 水洗 | 和式 | | (管理番号 No.) | | | | |
| 特記事項 | 修繕、改装等は相談が必要 | | | | | | | | |

※面積は登記簿の数値に基づくもので、かつ、現況優先となります。



台所




風呂場



トイレ



西側和室



和室12帖(西側左)



和室12帖(東側)



東側和室



2階トイレ

2階



玄関・倉庫部分



玄関・食堂



和室(5帖)




小上がり




小上がり
1階



露天風呂



2階間取り



1階間取り